



山河太郎さん

この機種を2年半前に購入しました。

冬場になるとつゆつきの表示で悩まされていたのですが、本体を新聞紙にくるんでビニール袋の中に保管することにより、なんとかそれを避けることができました。ただ、管理を怠るとたちまちその症状が出てしまいます。そこで、シャープに1月中ごろに連絡して、修理をお願いすることにしました。シャープの対応は、非常に良かったです。1週間で修理が完了し、届けてもらうことができました。修理の処理内容は、基盤内のSC301のゆるみを修正し、緩まないように固定したことと、内部のクリーニングでした。どうやら緩んでいたことが誤動作の原因だったようです。

その後は、つゆつき現象は起こっていません。

シャープからは、今後の注意事項として次のことを言われました。参考までに書き添えて置きます。

温度差の激しいところに移動すると、実際につゆつきが起こり、その際は表示されるがそれは、テープのヘッドの損傷を避けるために必要なこととのことです。温度差の激しいところに移動した場合は、30分位その場所になじませた方が良いといわれました。

なお、どうしても表示が消えない場合は、ボタン電池をはずすことにより解決するということです。

2006/02/06 18:08 [4798779]

ナイス! 0点